

# 宁夏回族自治区

# 经济和信息化委员会文件

宁经信运行发〔2017〕336号

---

## 自治区经济和信息化委员会

### 关于铁路道口安全检查情况的通报

五市工业和信息化局，宁夏西部创业实业股份有限公司：

为迎接党的十九大胜利召开，确保我区铁路道口安全生产形势平稳运行，根据《自治区经济和信息化委员会关于开展安全生产专项整治行动的通知》（宁经信安委发〔2017〕28号）要求，对我区铁路道口安全管理工作进行了抽查，现将有关情况通报如下：

#### 一、基本情况

10月17日至19日，我委会同兰州铁路局银川工务段和自治区铁路道口管理办公室等有关人员对银川市、石嘴山市、青铜峡等地区的银新线、铁西线、平汝线、石嘴山市煤机铁路专用线，

宁夏西部创业实业股份有限公司地方铁路等 19 处国铁和企业专用线铁路道口进行了检查。各单位高度重视党的十九大召开期间铁路道口安全管理工作，提前安排部署，道口作业人员在岗，按照道口相关规定标准化作业，确保社会车辆及人民群众安全顺利通过道口。

## 二、存在问题

（一）自治区铁路道口安全管理办公室负责管理的银新线 K2+376 道口，一块橡胶铺面板高出轨面，一块橡胶侧面板松动翘起，当天下午安排整治。

（二）银川市市政工程管理处道口管理所负责管理的银新线 K4+660 道口（亲水大街），道口南边紧挨铁路处临时停放一辆白色汽车，侵入道口限界内。

（三）甘肃华澳铁路综合工程有限公司银川分公司在银新线 K4+660 道口（亲水大街）东边进行热力管道施工时，将施工用木头和挖掘出的土堆放在铁路旁，侵入道口限界内；现场监督施工单位立即整改。

（四）石嘴山市煤机铁路运输有限公司负责管理的 K7+980 道口（天地奔牛），当班人员打盹睡觉，现场进行了批评教育警告。

（五）大武口区工农大渠管理所负责管理的煤机铁路专用线 K2+600 道口（森林公园），东边“小心火车牌”标志被树枝遮挡住，道口公路信号机灯不亮，聘用人员刘君未经过培训上岗。

### 三、有关要求

各有关铁路道口管理部门和企业,要落实安全生产主体责任,面对问题隐患根源,做好安全防控措施,抓紧时间进行整改,强化道口作业人员劳动纪律管理,加强道口设施设备维护,严格执行铁路道口有关规章制度,防止发生铁路道口交通事故,确保道口安全平稳运行,减少对铁路运输生产的影响。

自治区经济和信息化委员会

2017年10月27日

(此件公开发布)

---

宁夏回族自治区经济和信息化委员会办公室

2017年10月27日印发

---

